

ASA BAR SUPERIEURE  
TRAVAUX 2008 / RUISSEAU DE ST PIERREMONT.



Avant travaux



Après travaux



Avant travaux : lit envahi par saule marsault



Après coupe sélective



Avant travaux : embâcle provoqué par des arbres déracinés en retrait du ruisseau et par des aubépines qui retombent dans le lit.



Après coupe sélective